

北九州市門司区ロードサイド商業施設駐車場において外灯が倒れた事象について

4月4日、JR九州ビルマネジメント株式会社（以下、「当社」といいます。）が運営管理している、北九州市門司区のロードサイド商業施設（以下、「当施設」といいます。）の駐車場に設置している外灯が倒れる事象が発生しました。概況は以下の通りです。

- 1 日 時 2026年4月3日（金）深夜から4月4日（土）早朝の間  
※当施設のテナントスタッフが退勤した4月3日（金）22時から、  
翌日出勤し当該事象を発見した4月4日（土）7時45分の間に発生
- 2 場 所 北九州市門司区ロードサイド商業施設  
所在地：福岡県北九州市門司区大里本町3丁目10-4
- 3 概 況  
4月4日（土）7時45分頃、当施設のテナントスタッフが、当施設駐車場の外灯が倒れていることを発見しました。  
なお、現在のところ、お客さまよりお怪我や車両損傷等のご連絡はございません。  
また、当該外灯は現在撤去のうえ、当施設敷地内のお客さまのご通行に支障がない場所に一時的に保管しております。
- 4 倒れた外灯について  
材 質 鉄製  
サイズ 高さ約4.5m、直径約14cm  
重 さ 約50kg
- 5 原 因  
外灯の根元が錆びにより腐食していたため、経年劣化（竣工後約20年）により倒れたものと推定しております。
- 6 対 応  
当社社員及び協力会社により、倒れた外灯の撤去を行い、二次被害の防止措置を行いました。  
今後、当施設のみならず、当社が運営管理を行う他施設においても、早急に安全点検を実施します。

以上