

豊肥本線 宮地駅～豊後竹田駅間の復旧見込みについて

平成 24 年 7 月九州北部豪雨により運転を見合わせている豊肥本線 宮地駅～豊後竹田駅間につきましては、平成 24 年 8 月 1 日より現地に豊肥本線復旧事務所を設置し、現在全力で調査および復旧作業を行っておりますが、復旧時期が見込めましたので、お知らせします。当該区間におきましては、技術的な検討を重ね 1 日でも早く復旧できるように努めてまいります。

1．復旧見込み

平成 25 年 8 月末頃

2．設備の被害状況（9 月 10 日現在）

線 名	区 間	延長	主な被害	箇所数
豊肥本線	宮地駅～豊後竹田駅間	34.6km	線路内への土砂の流入	55 件
			路盤の流失等	35 件
			その他（倒木、冠水等）	9 件
			計	99 件

3．豊肥本線・宮地駅～豊後竹田駅間の主な災害箇所について

<トンネル変状>（別紙 1,2）


宮地駅～波野駅間 坂の上トンネル変状

- ・トンネル延長：2,283m
- ・建設年：昭和 2 年

<大規模築堤崩壊箇所>（別紙 2）

宮地駅～波野駅間 築堤崩壊
宮地駅～波野駅間 築堤崩壊
宮地駅～波野駅間 築堤崩壊
滝水駅～豊後荻駅間 築堤崩壊
滝水駅～豊後荻駅間 築堤崩壊

豊肥本線 宮地駅～波野駅間 坂の上トンネル 被災状況





不通区間
宮地駅～豊後竹田駅間
(34.6km)

