

## 豊肥本線復旧事務所の設置について


7月12日からの九州北部豪雨により鉄道においても各所で災害が発生しました。特に豊肥本線については多数の災害が発生しているため、現地に豊肥本線復旧事務所を設置し、現地の状況に応じた正確かつ迅速な対応を実施し、早期復旧を図ります。

- 名称（所在地）  
豊肥本線復旧事務所（阿蘇市一の宮町） ※宮地駅そば
- 設置月日  
平成24年 8 月 1 日（水）
- 設備の被害状況（7月27日現在）

線名	区間	延長	主な被害	箇所数
豊肥本線	立野～緒方	68.1km	線路内への土砂の流入	54件
			路盤の流失等	61件
			その他（倒木、冠水等）	15件
計				130件

- 主な災害箇所について（別紙1）
  - ① 立野・赤水間 土砂流入
  - ② いこいの村・宮地間橋桁変状（泉川橋りょう）
  - ③ 宮地・波野間 築堤崩壊
  - ④ 宮地・波野間 築堤崩壊
  - ⑤ 宮地・波野間 線路流出
  - ⑥ 宮地・波野間 トンネル変状
  - ⑦ 滝水・豊後荻間 築堤崩壊
  - ⑧ 滝水・豊後荻間 築堤崩壊
  - ⑨ 朝地・緒方間 道床流出（第一大野川橋りょう）

# 豊肥本線 主な災害箇所



①立野・赤水間土砂流入

②いこいの村・宮地間橋桁変状(泉川橋りょう)

③宮地・波野間築堤崩壊

④宮地・波野間築堤崩壊

⑤宮地・波野間線路流出

⑥宮地・波野間トンネル変状

⑦滝水・豊後萩間築堤崩壊

⑧滝水・豊後萩間築堤崩壊

⑨朝地・緒方間道床流出(第一大野川橋りょう)

