

鹿児島本線 国道3号線架道橋橋りょうにおけるコンクリート片の落下について

鹿児島本線 吉塚駅～博多駅間の国道3号線架道橋橋りょうにおいて、橋りょう下の歩道部にコンクリート片が落下する事象が発生していたことが6月3日（水）12時頃 判明しました。お客さま、地域の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。概況は下記の通りです。

記

- 1 発覚日時 2026年6月3日（水）12時頃 ※当事象を当社が把握した時間
- 2 場 所 鹿児島本線 吉塚駅～博多駅間
国道3号線架道橋橋りょう
所在地：福岡市博多区堅粕2丁目40 - 4付近
- 3 概 況 6月3日（水）12時頃、「鹿児島本線 吉塚駅～博多駅間の国道3号線架道橋橋りょう下の歩道にコンクリート片が散乱している」という情報提供を受けて当社の関係社員が現地確認を行ったところ、当該架道橋（地面からの高さ約6.0m）からコンクリート片が落下したことを確認しました。
なお、本事象によりお怪我のご申告や列車の遅延等はございません。
- 4 落 下 物 コンクリート片
数 量：1個（当社が現場で拾得した数）
サ イ ズ：約 横100mm、高さ50mm、幅30mm
総 重 量：約350g
落 下 高：約6m
※落下したコンクリート片は当社として全てを回収できていないため、すべての落下したコンクリート片の正確な寸法・重量は不明です
- 5 原 因 コンクリートの経年劣化により落下したと推定されますが、詳細は調査中です。
- 6 対 応 当該橋りょうにおいては高所作業車を使用して復旧工事を実施しております。
また、本事象を社内で周知し類似構造物に対して緊急点検を実施する予定です。

以上