2026 年 10 月 30 日
九州旅客鉄道株式会社

踏切の片側の遮断桿が降下していない状態で列車が通過した事象について

2026 年 10 月 29 日（木）6 時 51 分頃、唐津線 久保田駅～小城駅間の三津の一号踏切において、片側の遮断桿が降りていない状態で列車が通過した事象が発生いたしました。ご利用のお客さまに甚大なご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。概況は下記のとおりです。

記

１　発生日時　　2026 年 10 月 29 日（木）6 時 51 分頃　※一本目の列車が通過した時間

２　発生場所　　唐津線　久保田駅～小城駅間
三津の一号踏切　＜遮断機・警報機あり＞
［住所］小城市三日月町大字長神田字 24 坪 1071-3

３　概　　況　　昨日 7 時 46 分頃、付近を通行されていた方より「片側の遮断桿が降下していない状態で列車が踏切を通過した」旨のお申し出をいただきました。これを受けて現地を調査したところ、三津の一号踏切において、6 時 51 分頃から 7 時 53 分頃の間、計 3 本の列車が、片側の遮断桿が降下していない状態で踏切を通過していたことが判明いたしました。なお、この事象による歩行者や自動車等との接触はなく、お怪我をされた方はいらっしゃいませんでした。

４　関係列車　　下り普通列車（久保田駅　6:51 発、小城駅　6:57 着）
上り普通列車（小城駅　7:13 発、久保田駅 7:19 着）
上り普通列車（小城駅　7:47 発、久保田駅 7:53 着）

５　列車影響　　この事象の影響による運休、遅れは発生していません。

６　原　　因　　踏切遮断機本体の動作不具合および接続ケーブルの不良などが考えられますが、詳細な原因については現在調査中です。

７　対　　策　　動作不具合が発生した設備の交換および動作確認を実施いたします。

以　上