

2022年10月24日

九州旅客鉄道株式会社

日南線大隅夏井駅おおすみなつ～志布志駅しぶし間の被災状況および復旧の見通しについて

台風14号の影響により日南線大隅夏井（おおすみなつ）駅～志布志（しぶし）駅間で築堤崩壊が発生したため、現在南郷（なんごう）駅～志布志駅間にて運転を見合わせており、これに伴い、南郷・油津（あぶらつ）駅～志布志駅間ではバス代行を実施しております。ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけしております。

被災箇所の調査（伐採・伐木を含む）の結果、被災状況が明らかになりましたので、復旧の見通しについて以下の通りお知らせいたします。

1. 被災状況

崩壊規模

- 線路方向延長：約 5 m × 築堤（盛土）高さ：約 15 m



2. 復旧の見通し

2023年春ごろ

※関係箇所との調整がつき次第、工事に着手していきませんが、現地の状況や工事工程の精査等により復旧見込みが変更になる場合があります。

※運転再開の時期等、詳細が決まりましたらあらためてお知らせします。