2026 年 7 月 29 日
九州旅客鉄道株式会社

令和８年熊本地震の影響に伴う被害状況について

１．鉄道の運行状況

運転見合わせ区間（7/29、16:00 現在）
九州新幹線全線、鹿児島本線荒尾駅～八代駅間、豊肥本線熊本駅～宮地駅、三角線全線

２．お客さまの怪我状況

区分	人数	状況詳細
駅構内	４名	・救急搬送４名 ・手足の打撲、出血など
新幹線車内	８名	・救急搬送２名、救急搬送なし（申告のみ）6 名 ・足外傷、腰の痛み、首の痛みなど

合計 12 名

３．設備の被害状況

路線名	区間	主な設備被害
九州新幹線	筑後船小屋駅～熊本駅	・架線断線（熊本駅）１カ所 ・レール歪み（熊本総合車両所）７カ所
	熊本駅～鹿児島中央駅	・防音壁落下損傷等　200 カ所以上 ・レール破断（新八代駅）２カ所 ・橋桁のズレ（新八代駅）１カ所 ※詳細な被害は調査中
鹿児島本線	荒尾駅～熊本駅	・電柱損傷　２カ所 ・電柱基礎の損傷　２カ所
	熊本駅～八代駅	・架線断線　１カ所 ・レール歪み　５カ所 ・乗降場破損　２カ所 ・電柱損傷多数 ・車両破損（パンタグラフ）２編成 ※詳細な被害は調査中
豊肥本線	熊本駅～宮地駅	・乗降場破損　３カ所
三角線	宇土駅～三角駅	・大きな被害なし

４．その他

B&S みやざき（宮崎駅～新八代駅）は、7 月 29 日～8 月 7 日まで全便運休いたします。
8 月 8 日以降の運行は未定です。
詳しくは JR 九州バスのホームページをご覧ください
（https://www.jrkbus.co.jp/news/detail/388）

熊本地震による主な災害発生箇所 （2026年7月29日 16時現在）

九州新幹線

熊本～新八代間　防音壁落下

熊本総合車両所構内　レール歪み

熊本～新八代間　防音壁落下・高架橋損傷



新八代～新水俣間　レール破断





在来線

上熊本～熊本間　電柱基礎の損傷

宇土～松橋間　架線断線

松橋駅　乗降場破損（1、2番線）

小川～有佐間　電柱損傷

松橋～小川間 七合川橋梁 レール歪み

松橋～小川間　電柱損傷

2026年7月29日（17時時点）

主な被災施設（鉄道以外）

施設名	お客さまのお怪我	設備の被害状況	今後の営業予定等
JR熊本シティ	なし	【アミュプラザくまもと】 ・駐車場の隙間や継目を覆う金属製部材破損 ・エレベーター停止（点検中） ・エスカレーター一部破損 ※エスカレーターは全て点検中 ・ガス停止（点検中）	・7/31（金）まで休館決定 ※営業再開時期は検討中
		【肥後よかモン市場】 ・自動ドア一部破損 ・床タイル一部破損 ・ガス停止（点検中）	・7/31（金）まで休館決定 ※営業再開時期は検討中
The Blossom 熊本	なし	・ガス停止（点検中） ・エレベーター停止（点検中）	・営業は継続中 ※大浴場、客室シャワー、朝食提供不可 ・新規予約は受付停止中 ※予約再開時期は検討中
小売店舗	1名（打撲） キヨスク新八代	【JR九州リテール】 物損24店舗 （ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ20、ｷﾖｽｸ1、銘品蔵1、ｼｬﾄﾚｰｾﾞ1、ﾊﾝｽﾞﾋﾞｰ1）	全44店舗中 ・通常営業 27店舗 ・一時休業 17店舗
		【JR九州ファーストフーズ】 物損4店舗 （ｼｱﾄﾙｽﾞﾍﾞｽﾄ1、ｻﾌﾞｳｪｲ1、ｹﾝﾀｯｷｰ1、ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ1）	全30店舗中 ・通常営業 4店舗 ・開店時刻変更 7店舗 ・一時休業 19店舗